

Код по ОКУД

ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП"  
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)  
"12" / 06 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 93 от " 15 " 04 2020 г. в составе:

председателя комиссии	Начальник ОКС	Ю.В. Литецкий
	(должность)	(фамилия, инициалы)
членов комиссии:	Начальник РСУ	В.Ф. Гришко
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	Начальник ТЭУ	Ю.П. Козловский
	Начальник ОТ ПиПР	Р.И. Малиновский
	Ведущий инженер-строитель	С.П. Масловская
	Начальник цеха №3	С.М. Понаморева

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт водопровода на производственной площадке ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП", расположенной по адресу г. Минск, ул. Октябрьская, 15

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации трубопроводов холодной и горячей воды возникла необходимость их замена. Износ составляет более 70%, необходимо произвести их замену, согласно примерного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии	Начальник ОКС	Ю.В. Литецкий
	(должность)	(подпись) (И. О. Фамилия)
члены комиссии:	Начальник РСУ	В.Ф. Гришко
	(должность)	(подпись) (И. О. Фамилия)
	Начальник ТЭУ	Ю.П. Козловский
	Начальник ОТ ПиПР	Р.И. Малиновский
	Ведущий инженер-строитель	С.П. Масловская